



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: IHUARI FITEL
Nombre de Localidad: IHUARI
Fecha: 12/06/2026 - 12/06/2026
Direccion: CENTRO POBLADO IHUARI
ID site: LI5124
CRQ: CRQ000000081409

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 4

N/A

FOTO 2



FOTO 5

N/A

FOTO 3



FOTO 6

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 12/06/2026 11°11'14.792"S 76°57'11.969"W LIS124 IHUARI FTEL	 12/06/2026 11°11'14.800"S 76°57'12.022"W LIS124 IHUARI FTEL	 12/06/2026 11°11'14.866"S 76°57'12.038"W LIS124 IHUARI FTEL
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 12/06/2026 11°11'14.833"S 76°57'11.926"W LIS124 IHUARI FTEL	 12/06/2026 11°11'14.833"S 76°57'11.926"W LIS124 IHUARI FTEL	 12/06/2026 11°11'14.833"S 76°57'11.926"W LIS124 IHUARI FTEL
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 12/06/2026 11°11'14.833"S 76°57'11.926"W LIS124 IHUARI FTEL	 12/06/2026 11°11'14.914"S 76°57'11.988"W LIS124 IHUARI FTEL	 12/06/2026 11°11'14.832"S 76°57'11.926"W LIS124 IHUARI FTEL
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 12/06/2026 11°11'14.833"S 76°57'11.926"W LIS124 IHUARI FTEL	 12/06/2026 11°11'14.833"S 76°57'11.926"W LIS124 IHUARI FTEL	 12/06/2026 11°11'14.876"S 76°57'11.951"W LIS124 IHUARI FTEL
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 12/06/2026 11°11'14.826"S 76°57'11.957"W LIS124 IHUARI FTEL	 12/06/2026 11°11'14.846"S 76°57'11.947"W LIS124 IHUARI FTEL	 12/06/2026 11°11'14.847"S 76°57'12.010"W LIS124 IHUARI FTEL

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS


FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2





FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

