



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estación: CANDELARIA
Nombre de Localidad: CHANCAY
Fecha: 13/06/2026 - 13/06/2026
Dirección: CENTRO POBLADO CANDELARIA
ID site: LI5120
CRQ: CRQ000000081346

Sticker Año mantenimiento



13/06/2026
11°29'55.577"S 77°17'52.618"W
LI5120 CANDELARIA


Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




Dirección
Avenida La Candelaria Mz.K - Lt.10, Chancay 15130,
Departamento de Lima, Perú
Latitud
S 11°29'55.83624"
Longitud
W 77°17'52.98072"
Distancia
211 ft
Fecha
12/6/2026 11:28 a.m.
Altitud
157 ft a.s.l

VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



DURANTE



DESPUES



LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



DURANTE




DESPUES




LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR


ANTES



DURANTE



DESPUES





CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales