



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías


Nombre de la Estación: ASPITIA
Nombre de Localidad: SANTA CRUZ DE FLORES
Fecha: 13/06/2026 - 13/06/2026
Dirección: COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE FLORES
ID site: LI0923
CRQ: CRQ00000081370

Sticker Año mantenimiento



13/06/2026
12°35'58.689"S 76°37'45.540"W
LI0923 ASPITIA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES




13/06/2026
12°35'58.658"S 76°37'45.433"W
LI0923 ASPITIA

DURANTE



13/06/2026
12°35'58.689"S 76°37'45.540"W
LI0923 ASPITIA

DESPUES



13/06/2026
12°35'58.713"S 76°37'45.520"W
LI0923 ASPITIA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



13/06/2026
12°35'58.643"S 76°37'45.474"W
LI0923 ASPITIA

DURANTE



13/06/2026
12°35'58.713"S 76°37'45.547"W
LI0923 ASPITIA


DESPUES



13/06/2026
12°35'58.648"S 76°37'45.487"W
LI0923 ASPITIA


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




13/06/2026
12°35'58.640"S 76°37'45.519"W
LI0923 ASPITIA

DURANTE



13/06/2026
12°35'58.716"S 76°37'45.426"W
LI0923 ASPITIA

DESPUES



13/06/2026
12°35'58.698"S 76°37'45.530"W
LI0923 ASPITIA

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos