



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A


Nombre de la Estacion: ASPITIA
Nombre de Localidad: SANTA CRUZ DE FLORES
Fecha: 13/06/2026 - 13/06/2026
Dirección: COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE FLORES
ID site: LI0923
CRQ: CRQ000000081370

Sticker Año mantenimiento




13/06/2026
12°35'39.838"S 76°37'38.762"W
LI0923 ASPITIA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



13/06/2026
12°35'39.840"S 76°37'38.754"W
LI0923 ASPITIA

DURANTE



13/06/2026
12°35'39.865"S 76°37'38.819"W
LI0923 ASPITIA

DESPUES



13/06/2026
12°35'39.865"S 76°37'38.819"W
LI0923 ASPITIA

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



13/06/2026
12°35'39.860"S 76°37'38.883"W
LI0923 ASPITIA

DURANTE



13/06/2026
12°35'39.865"S 76°37'38.819"W
LI0923 ASPITIA

DESPUES



13/06/2026
12°35'39.865"S 76°37'38.819"W
LI0923 ASPITIA

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



13/06/2026
12°35'39.865"S 76°37'38.819"W
LI0923 ASPITIA

DURANTE



13/06/2026
12°35'39.865"S 76°37'38.819"W
LI0923 ASPITIA

DESPUES



13/06/2026
12°35'39.865"S 76°37'38.819"W
LI0923 ASPITIA



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales