



## REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

**Nombre de la Estacion:** ASPITIA  
**Nombre de Localidad:** SANTA CRUZ DE FLORES  
**Fecha:** 13/06/2026 - 13/06/2026  
**Dirección:** COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE FLORES  
**ID site:** LI0923  
**CRQ:** CRQ000000081470

### Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



### TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



### LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES


FOTO 1





FOTO 2



FOTO 3




| SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FOTO 1                                                                                                                                              | FOTO 2                                                                                                                                                | FOTO 3                                                                                                                                                 |
| <br>13/06/2026<br>12°35'26.261"S 76°37'26.866"W<br>LI0923 ASPITIA   | <br>13/06/2026<br>12°35'26.274"S 76°37'26.866"W<br>LI0923 ASPITIA   | <br>13/06/2026<br>12°35'26.264"S 76°37'26.776"W<br>LI0923 ASPITIA   |
| ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |
| FOTO 1                                                                                                                                              | FOTO 2                                                                                                                                                | FOTO 3                                                                                                                                                 |
| <br>13/06/2026<br>12°35'26.264"S 76°37'26.867"W<br>LI0923 ASPITIA   | N/A                                                                                                                                                   | <br>13/06/2026<br>12°35'26.264"S 76°37'26.786"W<br>LI0923 ASPITIA   |
| LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |
| FOTO 1                                                                                                                                              | FOTO 2                                                                                                                                                | FOTO 3                                                                                                                                                 |
| <br>13/06/2026<br>12°35'26.325"S 76°37'26.833"W<br>LI0923 ASPITIA  | <br>13/06/2026<br>12°35'26.304"S 76°37'26.801"W<br>LI0923 ASPITIA  | <br>13/06/2026<br>12°35'26.276"S 76°37'26.804"W<br>LI0923 ASPITIA  |
| LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |
| FOTO 1                                                                                                                                              | FOTO 2                                                                                                                                                | FOTO 3                                                                                                                                                 |
| <br>13/06/2026<br>12°35'26.260"S 76°37'26.786"W<br>LI0923 ASPITIA | <br>13/06/2026<br>12°35'26.319"S 76°37'26.866"W<br>LI0923 ASPITIA | <br>13/06/2026<br>12°35'26.260"S 76°37'26.786"W<br>LI0923 ASPITIA |
| CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |
| FOTO 1                                                                                                                                              | FOTO 2                                                                                                                                                | FOTO 3                                                                                                                                                 |
| <br>13/06/2026<br>12°35'26.276"S 76°37'26.834"W<br>LI0923 ASPITIA | <br>13/06/2026<br>12°35'26.276"S 76°37'26.777"W<br>LI0923 ASPITIA | <br>13/06/2026<br>12°35'26.325"S 76°37'26.866"W<br>LI0923 ASPITIA |


GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's




REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)




TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES




**BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA**

**FOTO 1**



**FOTO 2**



**FOTO 3**



**CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE**

**FOTO 1**



**FOTO 2**



**FOTO 3**

