



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior


Nombre de la Estacion: SANTO DOMINGO
Nombre de Localidad: SUPE
Fecha: 15/06/2026 - 15/06/2026
Direccion: CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO
ID site: LI5655
CRQ: CRQ000000084937

Sticker Año mantenimiento



15/06/2026
10°47'24.492"S 77°40'27.340"W
LI5655 SANTO DOMINGO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



DURANTE



DESPUES





CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General