



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A


Nombre de la Estación: SANTO DOMINGO
Nombre de Localidad: SUPE
Fecha: 15/06/2026 - 15/06/2026
Dirección: CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO
ID site: LI5655
CRQ: CRQ000000084937

Sticker Año mantenimiento




15/06/2026
10°47'27.990"S 77°40'27.938"W
LI5655 SANTO DOMINGO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



15/06/2026
10°47'28.054"S 77°40'28.071"W
LI5655 SANTO DOMINGO

DURANTE



15/06/2026
10°47'28.096"S 77°40'27.991"W
LI5655 SANTO DOMINGO


DESPUES



15/06/2026
10°47'28.077"S 77°40'28.077"W
LI5655 SANTO DOMINGO

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



15/06/2026
10°47'28.054"S 77°40'28.071"W
LI5655 SANTO DOMINGO

DURANTE



15/06/2026
10°47'28.096"S 77°40'27.991"W
LI5655 SANTO DOMINGO

DESPUES



15/06/2026
10°47'28.077"S 77°40'28.077"W
LI5655 SANTO DOMINGO

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



15/06/2026
10°47'28.054"S 77°40'28.071"W
LI5655 SANTO DOMINGO

DURANTE



15/06/2026
10°47'28.096"S 77°40'27.991"W
LI5655 SANTO DOMINGO

DESPUES



15/06/2026
10°47'28.077"S 77°40'28.077"W
LI5655 SANTO DOMINGO



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales