




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías

Nombre de la Estación: RACM4 YAUYOS
Nombre de Localidad: YAUYOS
Fecha: 15/06/2026 - 15/06/2026
Dirección: JR GENERAL VALERA S/N L1 M53 - CP YAUYOS - SECTOR 1 (BARRIO)
ID site: LI8924
CRQ: CRQ000000084947

Sticker Año mantenimiento



15/06/2026
12°27'35.668"S 75°55'05.530"W
LI8924 RACM4 YAUYOS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES




15/06/2026
12°27'35.614"S 75°55'06.520"W
LI8924 RACM4 YAUYOS

DURANTE



15/06/2026
12°27'35.635"S 75°55'05.498"W
LI8924 RACM4 YAUYOS

DESPUES



15/06/2026
12°27'35.638"S 75°55'05.550"W
LI8924 RACM4 YAUYOS

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



15/06/2026
12°27'35.603"S 75°55'05.546"W
LI8924 RACM4 YAUYOS

DURANTE



15/06/2026
12°27'35.450"S 75°55'05.475"W
LI8924 RACM4 YAUYOS


DESPUES



15/06/2026
12°27'35.662"S 75°55'05.536"W
LI8924 RACM4 YAUYOS


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




15/06/2026
12°27'35.698"S 75°55'05.486"W
LI8924 RACM4 YAUYOS

DURANTE



15/06/2026
12°27'35.675"S 75°55'05.566"W
LI8924 RACM4 YAUYOS

DESPUES



15/06/2026
12°27'35.662"S 75°55'05.502"W
LI8924 RACM4 YAUYOS

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos