




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Transmisión

Nombre de la Estacion: RACM4 YAUYOS
Nombre de Localidad: YAUYOS
Fecha: 15/06/2026 - 15/06/2026
Dirección: JR GENERAL VALERA S/N L1 M53 - CP YAUYOS - SECTOR 1 (BARRIO)
ID site: LI8924
CRQ: CRQ00000084947

Sticker Año mantenimiento




15/06/2026
12°27'30.154"S 75°54'57.818"W
LI8924 RACM4 YAUYOS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



EQUIPOS BBU, ROUTER O MW: VERIFICAR ESTADO DE EQUIPOS, LED DE ALARMAS, LIMPIEZA TECNICA Y SOPLETEADO

ANTES




15/06/2026
12°27'30.154"S 75°54'57.818"W
LI8924 RACM4 YAUYOS

DURANTE



15/06/2026
12°27'30.118"S 75°54'57.789"W
LI8924 RACM4 YAUYOS

DESPUES



15/06/2026
12°27'30.122"S 75°54'57.774"W
LI8924 RACM4 YAUYOS

TARJETAS: AJUSTE DE ELEMENTOS Y CONEXIONES

ANTES



15/06/2026
12°27'30.154"S 75°54'57.795"W
LI8924 RACM4 YAUYOS

DURANTE



15/06/2026
12°27'30.147"S 75°54'57.743"W
LI8924 RACM4 YAUYOS

DESPUES



15/06/2026
12°27'30.232"S 75°54'57.831"W
LI8924 RACM4 YAUYOS

CABLES: LIMPIEZA TECNICA Y ORDENAMIENTO DE CABLES

ANTES



15/06/2026
12°27'30.118"S 75°54'57.789"W
LI8924 RACM4 YAUYOS

DURANTE



15/06/2026
12°27'30.131"S 75°54'57.766"W
LI8924 RACM4 YAUYOS

DESPUES



15/06/2026
12°27'30.122"S 75°54'57.774"W
LI8924 RACM4 YAUYOS

VERIFICACION Y AJUSTE DE ATERRAMIENTO



CHECKLIST - SISTEMA DE TRANSMISION

Transporte	Estado	
Equipo Router o MW	OK	Verificar el buen estado del equipo de Transmisión
Cable	OK	Verificar la limpieza técnica y el orden de los cables de red
Cable	OK	Verificar etiquetado y codificación de los cables de red
Aterramiento	OK	Verificar Línea a tierra de todos los equipos del Sistema
Sistema	OK	Limpieza general