




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: SANTIAGO DE TUNA
Nombre de Localidad: SANTIAGO DE TUNA
Fecha: 15/06/2026 - 15/06/2026
Dirección: CP SANTIAGO DE TUNA
ID site: LI5252
CRQ: CRQ000000084943

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

N/A

FOTO 4

N/A

FOTO 5

N/A

FOTO 6

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1






FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 15/06/2026 11°59'04.973"S 76°31'33.698"W LI5252 SANTIAGO DE TUNA	 15/06/2026 11°59'04.962"S 76°31'33.797"W LI5252 SANTIAGO DE TUNA	 15/06/2026 11°59'05.014"S 76°31'33.837"W LI5252 SANTIAGO DE TUNA
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 15/06/2026 11°59'05.007"S 76°31'33.777"W LI5252 SANTIAGO DE TUNA	 15/06/2026 11°59'05.007"S 76°31'33.802"W LI5252 SANTIAGO DE TUNA	 15/06/2026 11°59'05.007"S 76°31'33.797"W LI5252 SANTIAGO DE TUNA
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 15/06/2026 11°59'05.045"S 76°31'33.831"W LI5252 SANTIAGO DE TUNA	 15/06/2026 11°59'05.045"S 76°31'33.835"W LI5252 SANTIAGO DE TUNA	 15/06/2026 11°59'05.049"S 76°31'33.824"W LI5252 SANTIAGO DE TUNA
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 15/06/2026 11°59'05.042"S 76°31'33.829"W LI5252 SANTIAGO DE TUNA	 15/06/2026 11°59'05.059"S 76°31'33.727"W LI5252 SANTIAGO DE TUNA	 15/06/2026 11°59'05.042"S 76°31'33.829"W LI5252 SANTIAGO DE TUNA
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 15/06/2026 11°59'05.013"S 76°31'33.783"W LI5252 SANTIAGO DE TUNA	 15/06/2026 11°59'05.042"S 76°31'33.765"W LI5252 SANTIAGO DE TUNA	 15/06/2026 11°59'04.998"S 76°31'33.694"W LI5252 SANTIAGO DE TUNA


GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's




REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1





FOTO 2



FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3

