




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: RACM4 YAUYOS
Nombre de Localidad: YAUYOS
Fecha: 15/06/2026 - 15/06/2026
Dirección: JR GENERAL VALERA S/N L1 M53 - CP YAUYOS - SECTOR 1 (BARRIO)
ID site: LI8924
CRQ: CRQ000000084947

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

N/A

FOTO 4

N/A

FOTO 5

N/A

FOTO 6

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 15/06/2026 12°27'32.218"S 75°54'58.224"W LIB924 RAGM4 YAUYOS	 15/06/2026 12°27'32.261"S 75°54'58.214"W LIB924 RAGM4 YAUYOS	 15/06/2026 12°27'32.255"S 75°54'58.114"W LIB924 RAGM4 YAUYOS
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 15/06/2026 12°27'32.272"S 75°54'58.192"W LIB924 RAGM4 YAUYOS	 15/06/2026 12°27'32.301"S 75°54'58.205"W LIB924 RAGM4 YAUYOS	 15/06/2026 12°27'32.213"S 75°54'58.194"W LIB924 RAGM4 YAUYOS
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 15/06/2026 12°27'32.332"S 75°54'58.200"W LIB924 RAGM4 YAUYOS	 15/06/2026 12°27'32.333"S 75°54'58.194"W LIB924 RAGM4 YAUYOS	 15/06/2026 12°27'32.407"S 75°54'58.192"W LIB924 RAGM4 YAUYOS
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 15/06/2026 12°27'32.333"S 75°54'58.194"W LIB924 RAGM4 YAUYOS	 15/06/2026 12°27'32.199"S 75°54'58.114"W LIB924 RAGM4 YAUYOS	 15/06/2026 12°27'32.217"S 75°54'58.163"W LIB924 RAGM4 YAUYOS
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
N/A	N/A	N/A

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's

FOTO 1

N/A

FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A

REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1





FOTO 2



FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
N/A	N/A	N/A
CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
N/A	N/A	N/A