



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: SANTIAGO DE TUNA
Nombre de Localidad: SANTIAGO DE TUNA
Fecha: 15/06/2026 - 15/06/2026
Direccion: CP SANTIAGO DE TUNA
ID site: LI5252
CRQ: CRQ000000084943

FOTO 1 Referencia Localidad (Letrero,Otro)



15/06/2026
11°59'02.093"S 76°31'31.703"W
LI5252 SANTIAGO DE TUNA

FOTO 2 Referencia Local (Municipalidad, Otro)




FOTO 3 Persona Local que firma el Acta



15/06/2026
11°59'02.021"S 76°31'31.842"W
LI5252 SANTIAGO DE TUNA

FOTO 4 Foto tomada del NOC



15/06/2026
11°59'02.070"S 76°31'31.722"W
LI5252 SANTIAGO DE TUNA

FOTO 5 Foto del Acta firmada

FOTO 6 Foto del Acta dentro del Gabinete

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO		
Fecha de realización:	15/06/26	
Nombre de la localidad:	Santiago de Tuna	
ID:	LI5252	
Nombre de autoridad local:	Ing. P. J. J. J.	
Nombre responsable de mantenimiento:	Ing. P. J. J. J.	
Energía AC-DC-AA	Estado	Verificar el estado de transformadores
Linea Eléctrica	NA	Verificar que los valores de voltaje estén en el rango
Voltaje AC	NA	Verificar el buen funcionamiento de los rectificadores
Rectificadores	NA	Probar el buen estado de las baterías
Voltaje de Baterías	NA	Verificar el estado de los tableros de Distribución
Tableros de Distribución	NA	Verificar el buen funcionamiento del aire acondicionado
Aire Acondicionado	NA	Verificar el buen estado de los interruptores
Interruptores termomagnéticos	NA	Verificar el buen estado de los conductores eléctricos
Conductores eléctricos	NA	Observar el buen estado de los conectores y terminales
Conectores y terminales	NA	Probar todos los luminarios del site
Luminarias	NA	Probar el buen funcionamiento
Luz de Balizaje	NA	
SPAT	Estado	Verificar el estado de los pozos, tanto de caja como cables
Sistema de Puesta a Tierra	NA	Verificar que todos los equipos tengan conexión a los pozos a tierra
Aterramiento Equipos	NA	
Mantenimiento en Gabinetes	Estado	Verificar el buen estado de equipos
Equipos BRU, Router o MW	NA	Verificar el buen estado de las tarjetas electrónicas
Tarjetas electrónicas	NA	Verificar la limpieza técnica y el orden de los cables
Cables	NA	Verificar y ajuste de aterramiento
Aterramiento	Estado	Verificar estado de conectores BRU y ODU
Sistema Radiante	NA	Verificar estado de cables de las BRU y ODU
Conectores	NA	Verificar conectores y estado de antenas y kits de anclaje
Cables	NA	Medir el VSWR mediante Software eNodeB
Antenas	NA	
VSWR cables	NA	
Seguridad Física Interior	Estado	Verificar correcto funcionamiento
Chapa Eléctrica	NA	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Targeta	NA	Revisión de sujeción y andajes de la Cámara
Cámara	NA	Verificar grabación local
Grabador de Video	NA	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	NA	
Obras civiles - Seguridad Exterior	Estado	
Estado de Puertas y paredes	NA	Verificar el estado de puertas paredes y cerraduras
Concreto	NA	Verificar el estado de la Concreta
Filtración de agua	NA	Inspeccionar el correcto sellado de los gabinetes
Estado de Muro/Poste/Torre	NA	Inspeccionar el estado de estructuras
Autosoportada/Torre Ventada	NA	Inspeccionar el buen estado del cable de vida
Cable de vida	NA	
Limpieza general de site	NA	

15/06/2026
11°59'02.092"S 76°31'31.800"W
LI5252 SANTIAGO DE TUNA



15/06/2026
11°59'02.109"S 76°31'31.768"W
LI5252 SANTIAGO DE TUNA