



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: SANTA CRUZ SAN LUIS
Nombre de Localidad: SAN LUIS
Fecha: 15/06/2026 - 15/06/2026
Direccion: CP SANTA CRUZ
ID site: LI4759
CRQ: CRQ000000084945

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
15/06/2026 13°04'47.255"S 76°26'22.176"W 114759 SANTA CRUZ SAN LUIS	15/06/2026 13°04'47.283"S 76°26'22.283"W 114759 SANTA CRUZ SAN LUIS	15/06/2026 13°04'47.307"S 76°26'22.147"W 114759 SANTA CRUZ SAN LUIS
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
15/06/2026 13°04'47.322"S 76°26'22.194"W 114759 SANTA CRUZ SAN LUIS	15/06/2026 13°04'47.334"S 76°26'22.232"W 114759 SANTA CRUZ SAN LUIS	15/06/2026 13°04'47.307"S 76°26'22.147"W 114759 SANTA CRUZ SAN LUIS
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
15/06/2026 13°04'47.199"S 76°26'22.337"W 114759 SANTA CRUZ SAN LUIS	15/06/2026 13°04'47.277"S 76°26'22.217"W 114759 SANTA CRUZ SAN LUIS	15/06/2026 13°04'47.307"S 76°26'22.147"W 114759 SANTA CRUZ SAN LUIS
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
15/06/2026 13°04'47.189"S 76°26'22.101"W 114759 SANTA CRUZ SAN LUIS	15/06/2026 13°04'47.201"S 76°26'22.233"W 114759 SANTA CRUZ SAN LUIS	15/06/2026 13°04'47.307"S 76°26'22.147"W 114759 SANTA CRUZ SAN LUIS
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
15/06/2026 13°04'47.201"S 76°26'22.233"W 114759 SANTA CRUZ SAN LUIS	15/06/2026 13°04'47.201"S 76°26'22.233"W 114759 SANTA CRUZ SAN LUIS	15/06/2026 13°04'47.201"S 76°26'22.233"W 114759 SANTA CRUZ SAN LUIS


GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs




REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)




ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1





FOTO 2



FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

