




REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos


Nombre de la Estación: HUANTAN
Nombre de Localidad: HUANTAN
Fecha: 16/06/2026 - 16/06/2026
Dirección: CENTRO POBLADO HUANTAN
ID site: LI5631
CRQ: CRQ000000085576

Sticker Año mantenimiento



16/06/2026
12°27'24.244"S 75°48'42.717"W
LI5631 HUANTAN

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



16/06/2026
12°27'24.273"S 75°48'42.667"W
LI5631 HUANTAN

DURANTE



16/06/2026
12°27'24.183"S 75°48'42.635"W
LI5631 HUANTAN

DESPUES



16/06/2026
12°27'24.206"S 75°48'42.716"W
LI5631 HUANTAN


LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES




16/06/2026
12°27'24.235"S 75°48'42.681"W
LI5631 HUANTAN

DURANTE



16/06/2026
12°27'24.203"S 75°48'42.681"W
LI5631 HUANTAN


DESPUES



16/06/2026
12°27'24.196"S 75°48'42.709"W
LI5631 HUANTAN

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




16/06/2026
12°27'24.235"S 75°48'42.681"W
LI5631 HUANTAN

DURANTE



16/06/2026
12°27'24.260"S 75°48'42.648"W
LI5631 HUANTAN

DESPUES



16/06/2026
12°27'24.234"S 75°48'42.766"W
LI5631 HUANTAN

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos