



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estación: SAN JUAN DE CORREVENTO
Nombre de Localidad: CALANGO
Fecha: 16/06/2026 - 16/06/2026
Dirección: CP SAN JUAN DE CORREVENTO
ID site: LI4642
CRQ: CRQ000000085471

Sticker Año mantenimiento

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS





VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES

DURANTE

DESPUES




LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES

DURANTE

DESPUES





LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES

DURANTE

DESPUES





CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales