



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: PACCHO
Nombre de Localidad: PACCHO
Fecha: 16/06/2026 - 16/06/2026
Direccion: CENTRO POBLADO PACCHO
ID site: LI5354
CRQ: CRQ000000084939

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 16/06/2026 10°57'24.971"S 76°55'59.411"W LI3354 PACCHO	 16/06/2026 10°57'25.038"S 76°55'59.413"W LI3354 PACCHO	 16/06/2026 10°57'24.979"S 76°55'59.368"W LI3354 PACCHO
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 16/06/2026 10°57'24.971"S 76°55'59.411"W LI3354 PACCHO	 16/06/2026 10°57'25.038"S 76°55'59.413"W LI3354 PACCHO	 16/06/2026 10°57'24.979"S 76°55'59.368"W LI3354 PACCHO
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 16/06/2026 10°57'24.971"S 76°55'59.411"W LI3354 PACCHO	 16/06/2026 10°57'25.038"S 76°55'59.413"W LI3354 PACCHO	N/A
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 16/06/2026 10°57'24.971"S 76°55'59.411"W LI3354 PACCHO	N/A	N/A
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 16/06/2026 10°57'25.029"S 76°55'59.340"W LI3354 PACCHO	 16/06/2026 10°57'24.959"S 76°55'59.399"W LI3354 PACCHO	 16/06/2026 10°57'24.963"S 76°55'59.386"W LI3354 PACCHO

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1

N/A

FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A

REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1



FOTO 2





FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A

CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1




FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A