




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A


Nombre de la Estacion: HUANTAN
Nombre de Localidad: HUANTAN
Fecha: 16/06/2026 - 16/06/2026
Dirección: CENTRO POBLADO HUANTAN
ID site: LI5631
CRQ: CRQ000000095576

Sticker Año mantenimiento

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



16/06/2026
12°27'24.240"S 75°48'42.705"W
LI5631 HUANTAN




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]


ANTES

DURANTE

DESPUES



16/06/2026
12°27'24.266"S 75°48'42.717"W
LI5631 HUANTAN



16/06/2026
12°27'24.296"S 75°48'42.748"W
LI5631 HUANTAN




16/06/2026
12°27'24.247"S 75°48'42.664"W
LI5631 HUANTAN

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES

DURANTE

DESPUES



16/06/2026
12°27'24.304"S 75°48'42.724"W
LI5631 HUANTAN



16/06/2026
12°27'24.306"S 75°48'42.709"W
LI5631 HUANTAN




16/06/2026
12°27'24.306"S 75°48'42.679"W
LI5631 HUANTAN

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES

DURANTE

DESPUES



16/06/2026
12°27'24.377"S 75°48'42.349"W
LI5631 HUANTAN



16/06/2026
12°27'24.396"S 75°48'42.760"W
LI5631 HUANTAN



16/06/2026
12°27'24.306"S 75°48'42.680"W
LI5631 HUANTAN



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales