



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: SAN JUAN DE CORREVIENTO
Nombre de Localidad: CALANGO
Fecha: 16/06/2026 - 16/06/2026
Dirección: CP SAN JUAN DE CORREVIENTO
ID site: LI4642
CRQ: CRQ000000085471

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

N/A

FOTO 4

FOTO 5

FOTO 6

N/A

N/A

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1






FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 16/06/2026 12°31'44.134"S 76°34'40.998"W LI4642 SAN JUAN DE CORREVENTO	 16/06/2026 12°31'44.161"S 76°34'40.987"W LI4642 SAN JUAN DE CORREVENTO	 16/06/2026 12°31'44.216"S 76°34'40.997"W LI4642 SAN JUAN DE CORREVENTO
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 16/06/2026 12°31'44.121"S 76°34'40.997"W LI4642 SAN JUAN DE CORREVENTO	 16/06/2026 12°31'44.166"S 76°34'40.987"W LI4642 SAN JUAN DE CORREVENTO	 16/06/2026 12°31'44.186"S 76°34'40.971"W LI4642 SAN JUAN DE CORREVENTO
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 16/06/2026 12°31'44.205"S 76°34'40.972"W LI4642 SAN JUAN DE CORREVENTO	 16/06/2026 12°31'44.205"S 76°34'40.972"W LI4642 SAN JUAN DE CORREVENTO	 16/06/2026 12°31'44.098"S 76°34'41.041"W LI4642 SAN JUAN DE CORREVENTO
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 16/06/2026 12°31'44.161"S 76°34'40.987"W LI4642 SAN JUAN DE CORREVENTO	 16/06/2026 12°31'44.167"S 76°34'41.033"W LI4642 SAN JUAN DE CORREVENTO	 16/06/2026 12°31'44.166"S 76°34'40.977"W LI4642 SAN JUAN DE CORREVENTO
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 16/06/2026 12°31'44.167"S 76°34'40.986"W LI4642 SAN JUAN DE CORREVENTO	 16/06/2026 12°31'44.166"S 76°34'40.977"W LI4642 SAN JUAN DE CORREVENTO	 16/06/2026 12°31'44.166"S 76°34'40.977"W LI4642 SAN JUAN DE CORREVENTO

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's

FOTO 1

N/A

FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A

REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1

N/A

FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A

ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1




FOTO 2





FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)


FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1



FOTO 2





FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1

N/A

FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A