




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: HUANTAN
Nombre de Localidad: HUANTAN
Fecha: 16/06/2026 - 16/06/2026
Dirección: CENTRO POBLADO HUANTAN
ID site: LI5631
CRQ: CRQ000000085576

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

N/A

FOTO 4

N/A

FOTO 5

N/A

FOTO 6

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1






FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
16/06/2026 12°27'24.208"S 76°48'42.702"W L15631 HUANTAN	16/06/2026 12°27'24.199"S 76°48'42.769"W L15631 HUANTAN	16/06/2026 12°27'24.127"S 76°48'42.810"W L15631 HUANTAN
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
16/06/2026 12°27'24.216"S 76°48'42.732"W L15631 HUANTAN	16/06/2026 12°27'24.187"S 76°48'42.797"W L15631 HUANTAN	16/06/2026 12°27'24.166"S 76°48'42.717"W L15631 HUANTAN
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
16/06/2026 12°27'24.197"S 76°48'42.728"W L15631 HUANTAN	16/06/2026 12°27'24.166"S 76°48'42.735"W L15631 HUANTAN	16/06/2026 12°27'24.166"S 76°48'42.735"W L15631 HUANTAN
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
16/06/2026 12°27'24.166"S 76°48'42.735"W L15631 HUANTAN	16/06/2026 12°27'24.166"S 76°48'42.735"W L15631 HUANTAN	16/06/2026 12°27'24.166"S 76°48'42.735"W L15631 HUANTAN
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
16/06/2026 12°27'24.179"S 76°48'42.798"W L15631 HUANTAN	16/06/2026 12°27'24.166"S 76°48'42.735"W L15631 HUANTAN	16/06/2026 12°27'24.166"S 76°48'42.735"W L15631 HUANTAN

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

N/A

N/A

N/A

REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3





ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3




TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
N/A	N/A	N/A
CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
N/A	N/A	N/A