




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A


Nombre de la Estación: HUAMANTANGA
Nombre de Localidad: HUAMANTANGA
Fecha: 17/06/2026 - 17/06/2026
Dirección: CENTRO POBLADO HUAMANTANGA
ID site: LI4223
CRQ: CRQ000000084942

Sticker Año mantenimiento




17/06/2026
11°30'12.774"S 76°44'51.080"W
LI4223 HUAMANTANGA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



DURANTE



DESPUES



LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



DURANTE




DESPUES



LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR


ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISION DE TARJETAS DE CONTROL		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 17/06/2026 11°30'12.779"S 76°44'51.194"W LI4223 HUAMANTANGA	 17/06/2026 11°30'12.760"S 76°44'51.169"W LI4223 HUAMANTANGA	 17/06/2026 11°30'12.658"S 76°44'51.200"W LI4223 HUAMANTANGA
REVISION DE COMPRESOR Y RESISTENCIA ELECTRICA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 17/06/2026 11°30'12.760"S 76°44'51.195"W LI4223 HUAMANTANGA	 17/06/2026 11°30'12.759"S 76°44'51.207"W LI4223 HUAMANTANGA	 17/06/2026 11°30'12.675"S 76°44'51.116"W LI4223 HUAMANTANGA

CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales