




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías


Nombre de la Estación: HUAMANTANGA
Nombre de Localidad: HUAMANTANGA
Fecha: 17/06/2026 - 17/06/2026
Dirección: CENTRO POBLADO HUAMANTANGA
ID site: LI4223
CRQ: CRQ000000084942

Sticker Año mantenimiento



17/06/2026
11°30'07.935"S 76°44'55.045"W
LI4223 HUAMANTANGA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES




17/06/2026
11°30'07.920"S 76°44'55.042"W
LI4223 HUAMANTANGA

DURANTE



17/06/2026
11°30'07.920"S 76°44'55.042"W
LI4223 HUAMANTANGA

DESPUES



17/06/2026
11°30'07.840"S 76°44'55.015"W
LI4223 HUAMANTANGA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



17/06/2026
11°30'07.921"S 76°44'55.078"W
LI4223 HUAMANTANGA

DURANTE



17/06/2026
11°30'07.886"S 76°44'55.095"W
LI4223 HUAMANTANGA


DESPUES



17/06/2026
11°30'07.893"S 76°44'55.070"W
LI4223 HUAMANTANGA


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




17/06/2026
11°30'07.920"S 76°44'55.041"W
LI4223 HUAMANTANGA

DURANTE



17/06/2026
11°30'07.895"S 76°44'55.007"W
LI4223 HUAMANTANGA

DESPUES



17/06/2026
11°30'07.920"S 76°44'55.041"W
LI4223 HUAMANTANGA

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos