



REPORTE FOTOGRÁFICO - Radio Frecuencia y Transporte


Nombre de la Estacion: HUAMANTANGA
Nombre de Localidad: HUAMANTANGA
Fecha: 17/06/2026 - 17/06/2026
Direccion: CENTRO POBLADO HUAMANTANGA
ID site: LI4223
CRQ: CRQ00000084942

Sticker Año mantenimiento




17/06/2026
11°29'56.995"S 76°44'57.792"W
LI4223 HUAMANTANGA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



EQUIPO BBU, ROUTER O MW: VERIFICAR ESTADO DE EQUIPOS, LED DE ALARMAS, LIMPIEZA TECNICA Y SOPLETADO

ANTES



DURANTE



DESPUES



AJUSTE DE ELEMENTOS Y CONEXIONES

ANTES



DURANTE



DESPUES



CABLES: LIMPIEZA TECNICA Y ORDENAMIENTO DE CABLES

ANTES




DURANTE



DESPUES




VERIFICACION Y AJUSTE DE ATERRAMIENTO




VERIFICAR ESTADO DE CONECTORES Y CABLES RRU



VERIFICAR ESTADO DE CONECTORES Y CABLES ODU



MEDIR EL VSWR MEDIANTE SOFTWARE



CHECKLIST - SISTEMA DE RADIO FRECUENCIA Y TRANSPORTE		
Sistema de Detección	Estado	
Router y/o Mw	OK	Verificar el buen estado del equipo de Transporte
	OK	Verificar operatividad de ODU (de aplicar)
	OK	Verificar soportes de RRU y/o ODU (de aplicar)
ENodeB	OK	Verificar VSWR mediante software
Tarjetas electrónicas	OK	Verificar el buen estado de las tarjetas electrónicas
Cables	OK	Verificar la limpieza técnica y el orden de los cables de red
	OK	Verificar etiquetado y codificación de los cables de red
Aterramiento	OK	Verificar Línea a tierra de todos los equipos del Sistema
Sistema	OK	Limpieza general
Pruebas Remotas	OK	Verificar gestión de los equipos desde el NOC