




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior


Nombre de la Estacion: HUAMANTANGA
Nombre de Localidad: HUAMANTANGA
Fecha: 17/06/2026 - 17/06/2026
Direccion: CENTRO POBLADO HUAMANTANGA
ID site: LI4223
CRQ: CRQ000000084942

Sticker Año mantenimiento



17/06/2026
11°30'07.850"S 76°44'55.043"W
LI4223 HUAMANTANGA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



DURANTE



DESPUES





CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General