



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: SANTA BARBARA
Nombre de Localidad: SAN LUIS
Fecha: 17/06/2026 - 17/06/2026
Dirección: Centro Poblado SANTA BARBARA
ID site: 1505140015
CRQ: CRQ000000087755

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



Dirección
San Luis de Cañete 15720, Gobierno Regional de Lima,
Perú
Latitud
S 13°3'46.6218"
Longitud
W 76°27'15.34752"
Distancia
1 m
Fecha
17/06/26 9:28 a. m.
Altitud
6 m a.s.l

TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2





FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

