



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: SAN JUAN DE PACOTA
Nombre de Localidad: SAN ANDRES DE TUPICOCHA
Fecha: 17/06/2026 - 17/06/2026
Direccion: CP SAN JUAN DE PACOTA
ID site: LI5702
CRQ: CRQ000000085484

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1







FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 17/06/2026 12°00'41.014"S 76°27'21.422"W LI5702 SAN JUAN DE PACOTA	 17/06/2026 12°00'41.003"S 76°27'21.387"W LI5702 SAN JUAN DE PACOTA	 17/06/2026 12°00'41.037"S 76°27'21.483"W LI5702 SAN JUAN DE PACOTA
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 17/06/2026 12°00'41.003"S 76°27'21.387"W LI5702 SAN JUAN DE PACOTA	 17/06/2026 12°00'41.003"S 76°27'21.387"W LI5702 SAN JUAN DE PACOTA	 17/06/2026 12°00'41.037"S 76°27'21.483"W LI5702 SAN JUAN DE PACOTA
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 17/06/2026 12°00'40.996"S 76°27'21.365"W LI5702 SAN JUAN DE PACOTA	 17/06/2026 12°00'41.003"S 76°27'21.387"W LI5702 SAN JUAN DE PACOTA	 17/06/2026 12°00'40.984"S 76°27'21.418"W LI5702 SAN JUAN DE PACOTA
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 17/06/2026 12°00'40.994"S 76°27'21.412"W LI5702 SAN JUAN DE PACOTA	 17/06/2026 12°00'40.986"S 76°27'21.478"W LI5702 SAN JUAN DE PACOTA	 17/06/2026 12°00'40.940"S 76°27'21.304"W LI5702 SAN JUAN DE PACOTA
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 17/06/2026 12°00'41.002"S 76°27'21.477"W LI5702 SAN JUAN DE PACOTA	 17/06/2026 12°00'40.963"S 76°27'21.387"W LI5702 SAN JUAN DE PACOTA	 17/06/2026 12°00'41.037"S 76°27'21.483"W LI5702 SAN JUAN DE PACOTA

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2





FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3

