




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: SAN JUAN DE CORREVIENTO
Nombre de Localidad: CALANGO
Fecha: 18/06/2026 - 18/06/2026
Direccion: CP SAN JUAN DE CORREVIENTO
ID site: LI4642
CRQ: CRQ000000085471

Sticker Año mantenimiento



18/06/2026
12°31'44.476"S 76°34'40.393"W
LI4642 SAN JUAN DE CORREVIENTO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



DURANTE



DESPUES





CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General