



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: CARANIA
Nombre de Localidad: CARANIA
Fecha: 18/06/2026 - 18/06/2026
Direccion: CP CARANIA
ID site: LI5613
CRQ: CRQ000000085583

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 18/06/2026 12°20'40.309"S 75°52'18.695"W L15613 CARANIA	 18/06/2026 12°20'40.385"S 75°52'18.659"W L15613 CARANIA	 18/06/2026 12°20'40.365"S 75°52'18.687"W L15613 CARANIA
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 18/06/2026 12°20'40.364"S 75°52'18.608"W L15613 CARANIA	 18/06/2026 12°20'40.300"S 75°52'18.891"W L15613 CARANIA	 18/06/2026 12°20'40.309"S 75°52'18.585"W L15613 CARANIA
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 18/06/2026 12°20'40.365"S 75°52'18.603"W L15613 CARANIA	 18/06/2026 12°20'40.315"S 75°52'18.889"W L15613 CARANIA	 18/06/2026 12°20'40.375"S 75°52'18.603"W L15613 CARANIA
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 18/06/2026 12°20'40.365"S 75°52'18.603"W L15613 CARANIA	 18/06/2026 12°20'40.300"S 75°52'18.891"W L15613 CARANIA	 18/06/2026 12°20'40.365"S 75°52'18.603"W L15613 CARANIA
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 18/06/2026 12°20'40.382"S 75°52'18.557"W L15613 CARANIA	 18/06/2026 12°20'40.253"S 75°52'18.557"W L15613 CARANIA	 18/06/2026 12°20'40.382"S 75°52'18.557"W L15613 CARANIA

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's

FOTO 1

N/A

FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A

REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1



FOTO 2





FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
N/A	N/A	N/A
CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
N/A	N/A	N/A