



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: SAN ANDRES DE HUACAR

Nombre de Localidad: PACCHO

Fecha: 18/06/2026 - 18/06/2026

Direccion: CENTRO POBLADO SAN ANDRES DE HUACAR


ID site: LI5355

CRQ: CRQ000000084888

Sticker Año mantenimiento



Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



DURANTE




DESPUES



REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO


ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



DURANTE



DESPUES





CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General