



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: SANTA ROSA
Nombre de Localidad: SUPE
Fecha: 18/06/2026 - 18/06/2026
Direccion: Centro Poblado SANTA ROSA
ID site: 1502040021
CRQ: CRQ000000085292

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 3

Persona Local que firma el Acta



FOTO 5

Foto del Acta firmada

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	18-06-2026
Nombre de la localidad:	SANTA ROSA
ID:	1502040021
Nombre de autoridad local:	Alfredo Olaya Asien
Nombre responsable de mantenimiento:	Alfredo Olaya Asien
Energía AC/DC/AA	Estado
Linea Eléctrica	Verificar el estado de transformadores
Voltage AC	Verificar que los valores de voltage estén en el rango
Accesorios	Verificar el buen funcionamiento de los accesorios
Voltage de Baterías	Probar el buen estado de las baterías
Tanques de Distribución	Verificar el estado de los tanques de distribución
Aire Acondicionado	Verificar el buen funcionamiento del aire acondicionado
Interconectores termomagnéticos	Verificar el buen estado de los interruptores
Conductores eléctricos	Verificar el buen estado de los conductores eléctricos
Conectores y terminales	Observar el buen estado de los conectores y terminales
Luminarias	Probar todas las luminarias del sitio
Los de Rastreo	Probar el buen funcionamiento
SPAT	Estado
Sistema de Puente a Tierra	Verificar el estado de los puentes, tanto de caja como cables
Aterrizamiento Equipos	Verificar que todos los equipos tengan conexión a los puentes a tierra
Mantenimiento en Gabinete	Estado
Equipos RRU, Router o MV	Verificar el buen estado de equipos
Terminales electrónicos	Verificar el buen estado de las tarjetas electrónicas
Cables	Verificar la limpieza técnica y el orden de los cables
Aterrizamiento	Verificar el ajuste de aterrizamiento
Sistema Radiante	Estado
Conectores	Verificar estado de conectores RRU y ODU
Cables	Verificar estado de cables de las RRU y ODU
Antenas	Verificar conectores y estado de antenas, y tipo de anclaje
VSWR cables	Medir el VSWR mediante software embebido
Seguridad física interior	Estado
Chapa eléctrica	Verificar correcto funcionamiento
Taguero	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	Revisión de sujeción y anclajes de la cámara
Grabador de Video	Verificar grabados local
Sensor de Humo	Revisión estado del sensor de Humo
Grapas cables - Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y paredes	Verificar el estado de puertas y cerraduras
Concertina	Verificar el estado de la Concertina
Filtrado de agua	Inspeccionar el correcto sellado de los gabinetes
Estado de Monopolo/Torre	Inspeccionar el estado de estructuras
Autoprotección/Torre Ventada	Inspeccionar el buen estado del cable de vida
Cable de vida	
Limpieza general de site	

Alfredo Olaya Asien
Nombre: Alfredo Olaya Asien
DNI: 78004152

Alfredo Olaya Asien
Nombre: Alfredo Olaya Asien
DNI: 78004152

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 4

Foto tomada del NOC




FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

N/A