




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías

Nombre de la Estación: MARCO
Nombre de Localidad: HUAMANTANGA
Fecha: 19/06/2026 - 19/06/2026
Dirección: CENTRO POBLADO MARCO
ID site: LI4239
CRQ: CRQ000000085379

Sticker Año mantenimiento



19/06/2026
11°26'19.829"S 76°47'07.945"W
LI4239 MARCO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES




19/06/2026
11°26'19.829"S 76°47'08.039"W
LI4239 MARCO

DURANTE



19/06/2026
11°26'19.829"S 76°47'08.039"W
LI4239 MARCO

DESPUES



19/06/2026
11°26'19.829"S 76°47'07.928"W
LI4239 MARCO

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



19/06/2026
11°26'19.832"S 76°47'07.926"W
LI4239 MARCO

DURANTE



19/06/2026
11°26'19.897"S 76°47'08.007"W
LI4239 MARCO


DESPUES



19/06/2026
11°26'19.905"S 76°47'07.934"W
LI4239 MARCO


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




19/06/2026
11°26'19.924"S 76°47'08.013"W
LI4239 MARCO

DURANTE



19/06/2026
11°26'19.959"S 76°47'07.995"W
LI4239 MARCO

DESPUES



19/06/2026
11°26'19.956"S 76°47'08.026"W
LI4239 MARCO

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos