




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: MARCO
Nombre de Localidad: HUAMANTANGA
Fecha: 19/06/2026 - 19/06/2026
Direccion: CENTRO POBLADO MARCO
ID site: LI4239
CRQ: CRQ000000085379

Sticker Año mantenimiento



19/06/2026
11°26'19.983"S 76°47'07.658"W
LI4239 MARCO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección
Lima 110, Marco 15355, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 11°26'20.57388"
Longitud
W 76°47'8.22012"
Distancia
20 yd
Fecha
19/6/2026 7:43 a.m.
Altitud
3507 yd a.s.l

REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



DURANTE



DESPUES





CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General