



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estacion: MARCO
Nombre de Localidad: HUAMANTANGA
Fecha: 19/06/2026 - 19/06/2026
Direccion: CENTRO POBLADO MARCO
ID site: LI4239
CRQ: CRQ000000085379

Sticker Año mantenimiento



19/06/2026
11°26'19.947"S 76°47'07.791"W
LI4239 MARCO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección
Lima 110, Marco 15355, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 11°26'20.57388"
Longitud
W 76°47'8.22012"
Distancia
20 yd
Fecha
19/6/2026 7:43 a.m.
Altitud
3507 yd a.s.l

INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



19/06/2026
11°26'19.947"S 76°47'07.791"W
LI4239 MARCO

DURANTE



19/06/2026
11°26'19.947"S 76°47'07.791"W
LI4239 MARCO

DESPUES



19/06/2026
11°26'19.947"S 76°47'07.791"W
LI4239 MARCO

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



19/06/2026
11°26'19.947"S 76°47'07.791"W
LI4239 MARCO

DURANTE



19/06/2026
11°26'19.947"S 76°47'07.791"W
LI4239 MARCO


DESPUES



19/06/2026
11°26'19.947"S 76°47'07.791"W
LI4239 MARCO

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




19/06/2026
11°26'20.009"S 76°47'07.845"W
LI4239 MARCO

DURANTE



19/06/2026
11°26'20.009"S 76°47'07.845"W
LI4239 MARCO

DESPUES



19/06/2026
11°26'20.009"S 76°47'07.845"W
LI4239 MARCO



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos