




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: GRAMADALES
Nombre de Localidad: AUCALLAMA
Fecha: 19/06/2026 - 19/06/2026
Direccion: CP GRAMADALES
ID site: LI4436
CRQ: CRQ000000084889

Sticker Año mantenimiento



19/06/2026
11°35'20.045"S 77°10'48.280"W
LI4436 GRAMADALES

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



19/06/2026
11°35'20.045"S 77°10'48.280"W
LI4436 GRAMADALES

DURANTE



19/06/2026
11°35'20.045"S 77°10'48.280"W
LI4436 GRAMADALES

DESPUES



19/06/2026
11°35'20.045"S 77°10'48.280"W
LI4436 GRAMADALES

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



19/06/2026
11°35'20.045"S 77°10'48.280"W
LI4436 GRAMADALES

DURANTE



19/06/2026
11°35'20.045"S 77°10'48.280"W
LI4436 GRAMADALES

DESPUES



19/06/2026
11°35'20.045"S 77°10'48.280"W
LI4436 GRAMADALES

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



19/06/2026
11°35'20.096"S 77°10'48.321"W
LI4436 GRAMADALES

DURANTE



19/06/2026
11°35'20.134"S 77°10'48.339"W
LI4436 GRAMADALES

DESPUES



19/06/2026
11°35'20.119"S 77°10'48.300"W
LI4436 GRAMADALES



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General