



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: GRAMADALES
Nombre de Localidad: AUCALLAMA
Fecha: 19/06/2026 - 19/06/2026
Dirección: CP GRAMADALES
ID site: LI4436
CRQ: CRQ000000084889

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 19/06/2026 11°35'22.330"S 77°10'49.254"W LI4436 GRAMADALES	 19/06/2026 11°35'22.311"S 77°10'49.257"W LI4436 GRAMADALES	 19/06/2026 11°35'22.288"S 77°10'49.183"W LI4436 GRAMADALES
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 19/06/2026 11°35'22.330"S 77°10'49.182"W LI4436 GRAMADALES	 19/06/2026 11°35'22.305"S 77°10'49.252"W LI4436 GRAMADALES	 19/06/2026 11°35'22.304"S 77°10'49.257"W LI4436 GRAMADALES
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 19/06/2026 11°35'22.300"S 77°10'49.181"W LI4436 GRAMADALES	 19/06/2026 11°35'22.312"S 77°10'49.258"W LI4436 GRAMADALES	 19/06/2026 11°35'22.304"S 77°10'49.254"W LI4436 GRAMADALES
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 19/06/2026 11°35'22.305"S 77°10'49.135"W LI4436 GRAMADALES	 19/06/2026 11°35'22.300"S 77°10'49.129"W LI4436 GRAMADALES	 19/06/2026 11°35'22.340"S 77°10'49.158"W LI4436 GRAMADALES
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 19/06/2026 11°35'22.302"S 77°10'49.193"W LI4436 GRAMADALES	 19/06/2026 11°35'22.272"S 77°10'49.194"W LI4436 GRAMADALES	 19/06/2026 11°35'22.340"S 77°10'49.177"W LI4436 GRAMADALES


GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs




REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1





FOTO 2



FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

