




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías

Nombre de la Estación: GRAMADALES
Nombre de Localidad: AUCALLAMA
Fecha: 19/06/2026 - 19/06/2026
Dirección: CP GRAMADALES
ID site: LI4436
CRQ: CRQ000000084889

Sticker Año mantenimiento



19/06/2026
11°35'22.489"S 77°10'48.664"W
LI4436 GRAMADALES

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES




19/06/2026
11°35'22.412"S 77°10'48.661"W
LI4436 GRAMADALES

DURANTE



19/06/2026
11°35'22.372"S 77°10'48.693"W
LI4436 GRAMADALES

DESPUES



19/06/2026
11°35'22.512"S 77°10'48.735"W
LI4436 GRAMADALES

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



19/06/2026
11°35'22.391"S 77°10'48.737"W
LI4436 GRAMADALES

DURANTE



19/06/2026
11°35'22.413"S 77°10'48.708"W
LI4436 GRAMADALES


DESPUES



19/06/2026
11°35'22.511"S 77°10'48.623"W
LI4436 GRAMADALES


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




19/06/2026
11°35'22.498"S 77°10'48.739"W
LI4436 GRAMADALES

DURANTE



19/06/2026
11°35'22.493"S 77°10'48.739"W
LI4436 GRAMADALES

DESPUES



19/06/2026
11°35'22.480"S 77°10'48.679"W
LI4436 GRAMADALES

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos