



REPORTE FOTOGRÁFICO - Observaciones Internas

Nombre de la Estacion: CALANGO
Nombre de Localidad: CALANGO
Fecha: 20/06/2026 - 20/06/2026
Direccion: CP CALANGO
ID site: LI4885
CRQ: CRQ000000085656

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PAREDES Y COLUMNAS CON FISURAS

CRITICIDAD

BAJA

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

N/A

N/A

N/A

PAREDES Y COLUMNAS CON PROBLEMAS DE PINTURA

CRITICIDAD

BAJA

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

N/A

N/A

N/A

CORCERTINA OXIDADA

CRITICIDAD

MEDIA

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



CONCRETO DESPRENDIDO		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
N/A		N/A	N/A
BASES DE TORRES CON FISURAS		CRITICIDAD	ALTA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
			
TORRE OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
N/A		N/A	N/A
OTRAS OBSERVACIONES			
SEGURIDAD FISICA / RADIOFRECUENCIA	SIST. ENERGIA BAJA-MEDIA TENSION	RECTIFICADOR,CARGADOR Y BB / SPD	
N/A			
TORRES	SPAT / OBRAS CIVILES	CLIMATIZACION AA	
N/A		N/A	