



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: CALANGO
Nombre de Localidad: CALANGO
Fecha: 20/06/2026 - 20/06/2026
Direccion: CP CALANGO
ID site: LI4885
CRQ: CRQ000000085656

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
20/06/2026 12°31'29.504"S 76°32'43.475"W LH4865 CALANGO	20/06/2026 12°31'29.504"S 76°32'43.475"W LH4865 CALANGO	20/06/2026 12°31'29.511"S 76°32'43.485"W LH4865 CALANGO
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
20/06/2026 12°31'29.502"S 76°32'43.485"W LH4865 CALANGO	20/06/2026 12°31'29.501"S 76°32'43.485"W LH4865 CALANGO	20/06/2026 12°31'29.511"S 76°32'43.485"W LH4865 CALANGO
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
20/06/2026 12°31'29.504"S 76°32'43.475"W LH4865 CALANGO	20/06/2026 12°31'29.504"S 76°32'43.475"W LH4865 CALANGO	20/06/2026 12°31'29.504"S 76°32'43.475"W LH4865 CALANGO
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
20/06/2026 12°31'29.502"S 76°32'43.475"W LH4865 CALANGO	20/06/2026 12°31'29.511"S 76°32'43.475"W LH4865 CALANGO	20/06/2026 12°31'29.511"S 76°32'43.475"W LH4865 CALANGO
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
20/06/2026 12°31'29.504"S 76°32'43.475"W LH4865 CALANGO	20/06/2026 12°31'29.511"S 76°32'43.475"W LH4865 CALANGO	20/06/2026 12°31'29.511"S 76°32'43.475"W LH4865 CALANGO

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's

FOTO 1

N/A

FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A

REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1

N/A

FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A

ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA


FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

