



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: CALANGO
Nombre de Localidad: CALANGO
Fecha: 20/06/2026 - 20/06/2026
Direccion: CP CALANGO
ID site: LI4885
CRQ: CRQ000000085656

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



20/06/2026
13°03'03.659"S 76°25'54.835"W
LI4885 CALANGO

FOTO 3

Persona Local que firma el Acta



20/06/2026
13°03'03.737"S 76°25'54.869"W
LI4885 CALANGO

FOTO 5

Foto del Acta firmada


FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 4

Foto tomada del NOC



20/06/2026
13°03'03.662"S 76°25'54.839"W
LI4885 CALANGO

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	20-06-2026
Nombre de la localidad:	CALANGO
ID:	LI4885
Nombre de autoridad local:	LUIS ALBERTO RIVERA CASTRO
Nombre responsable de mantenimiento:	LUIS ALBERTO RIVERA CASTRO
Energía AC-DC-AA	Estado
Línea Eléctrica	OK
Voltaje AC	OK
Receptáculos	OK
Voltaje de Baterías	OK
Tableros de Distribución	OK
Aire Acondicionado	OK
Antenas	OK
Antenas de Radiomóviles	OK
Conductores eléctricos	OK
Conectores y terminales	OK
Luminarias	OK
Luz de Bataje	OK
SPAT	OK
Sistema de Puesta a Tierra	OK
Aterramiento Eléctrico	OK
Mantenimiento en Gabinetes	Estado
Equipos RRU, Base o MW	OK
Tableros electrónicos	OK
Cables	OK
Aterramiento	OK
Sistema Radiante	OK
Conectores	OK
Cables	OK
Antenas	OK
VSWR cables	OK
Seguridad Física Exterior	Estado
Chapas Eléctricas	OK
Tarjetas	OK
Cámara	OK
Grabador de Video	OK
Sensor de Humo	OK
Obras civiles - Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y paredes	OK
Concreto	OK
Filtración de agua	OK
Estado de Mamparas/Tornes	OK
Autoprotección/Torne Verificada	OK
Cable de video	OK
Limpieza general de sitio	OK

Forma el Acta de conformidad
Nombre: **LUIS ALBERTO RIVERA CASTRO**
Cargo: **TECNICO**
Bm: **LI4885**
20/06/2026
13°03'03.605"S 76°25'54.821"W
LI4885 CALANGO



20/06/2026
13°03'03.621"S 76°25'54.837"W
LI4885 CALANGO