



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: SUPE
Nombre de Localidad: SUPE PUERTO
Fecha: 20/06/2026 - 20/06/2026
Direccion: AH LETICIA - CERRO LETICIA
ID site: LI0394
CRQ: CRQ000000084892

FOTO 1 Referencia Localidad (Letrero,Otro)



20/06/2026
10°47'46.391"S 77°42'59.605"W
LI0394 SUPE

FOTO 3 Persona Local que firma el Acta




20/06/2026
10°48'32.990"S 77°42'20.429"W
LI0394 SUPE

FOTO 5 Foto del Acta firmada

FOTO 2 Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 4 Foto tomada del NOC



20/06/2026
10°48'33.051"S 77°42'20.479"W
LI0394 SUPE

FOTO 6 Foto del Acta dentro del Gabinete

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización: 20-06-2026	
Nombre de la localidad: SUPE	
ID: LI0394	
Nombre de autoridad local: Ocas Ruiz	
Nombre responsable de mantenimiento: Ocas Ruiz	
Estado	
Energía AC-DC-AA	OK
Linea Eléctrica	OK
Voltaje AC	OK
Voltaje de Baterías	OK
Recintificados	OK
Tableros de Distribución	OK
Aire Acondicionado	OK
Interruptores termomagnéticos	OK
Conductores eléctricos	OK
Conectores y terminales	OK
Luminarias	OK
Luz de Batajea	OK
Sistema de Puente a Tierra	OK
Aterramiento Equipos	OK
Mantenimiento en Gabinetes	OK
Equipos BBU, Router y MFW	OK
Tarjetas electrónicas	OK
Cables	OK
Aterramiento	OK
Sistema Resiliente	OK
Conectores	OK
Cables	OK
Antenas	OK
VSWR cables	OK
Seguridad Física Interior	OK
Chapas Eléctricas	OK
Terminales	OK
Cámara	OK
Grabador de Video	OK
Sensor de Humo	OK
Seguridad Física Exterior	OK
Cerraduras	OK
Estado de Puertas y paredes	OK
Conectores	OK
Filtración de agua	OK
Estado de Monopolo/Torre	OK
Autoportada/Torre Ventada	OK
Cable de vida	OK
Limpieza general de site	OK

Firma representante local: Ocas Ruiz
Nombre: Ocas Ruiz
Cargo: Ocas Ruiz
DNI: 72433513

Firma representante Claro: Ocas Ruiz
Nombre: Ocas Ruiz
Cargo: Ocas Ruiz
DNI: 61423848

20/06/2026
10°47'40.880"S 77°43'29.864"W
LI0394 SUPE



20/06/2026
10°48'33.030"S 77°42'20.446"W
LI0394 SUPE