



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: QUINTAY
Nombre de Localidad: SAYAN
Fecha: 19/06/2026 - 19/06/2026
Direccion: CP QUINTAY
ID site: LI5728
CRQ: CRQ000000084894

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 20/06/2026 11°06'16.183"S 77°35'54.001"W LI5728 QUINTAY	 20/06/2026 11°06'16.183"S 77°35'54.001"W LI5728 QUINTAY	 20/06/2026 11°06'16.183"S 77°35'54.001"W LI5728 QUINTAY
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 20/06/2026 11°06'16.183"S 77°35'54.001"W LI5728 QUINTAY	 20/06/2026 11°06'16.183"S 77°35'54.001"W LI5728 QUINTAY	 20/06/2026 11°06'16.183"S 77°35'54.001"W LI5728 QUINTAY
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 20/06/2026 11°06'16.183"S 77°35'54.001"W LI5728 QUINTAY	N/A	N/A
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 20/06/2026 11°06'16.183"S 77°35'54.001"W LI5728 QUINTAY	N/A	N/A
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 22/06/2026 11°06'16.231"S 77°35'53.935"W LI5728 QUINTAY	 22/06/2026 11°06'16.230"S 77°35'54.001"W LI5728 QUINTAY	 22/06/2026 11°06'16.214"S 77°35'53.883"W LI5728 QUINTAY

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

N/A

N/A

N/A

REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3





ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A

CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A