




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: PAMPA LIBRE FITEL 2019
Nombre de Localidad: CHANCAY
Fecha: 22/06/2026 - 22/06/2026
Direccion: CP PAMPA LIBRE
ID site: LI5103
CRQ: CRQ000000087839

Sticker Año mantenimiento

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



22/06/2026
11°30'30.494"S 77°17'22.292"W
LI5103 PAMPA LIBRE FITEL 2019



Dirección: Calle Cuzco, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud: S 11°30'39.68784"
Longitud: W 77°17'15.94968"
Distancia: 0 ft
Fecha: 22/6/2026 10:03 a.m.
Altitud: 217 ft a.s.l

REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES

DURANTE

DESPUES



22/06/2026
11°30'30.494"S 77°17'22.292"W
LI5103 PAMPA LIBRE FITEL 2019

22/06/2026
11°30'30.494"S 77°17'22.292"W
LI5103 PAMPA LIBRE FITEL 2019

22/06/2026
11°30'30.494"S 77°17'22.292"W
LI5103 PAMPA LIBRE FITEL 2019

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES

DURANTE

DESPUES



22/06/2026
11°30'30.510"S 77°17'22.320"W
LI5103 PAMPA LIBRE FITEL 2019

22/06/2026
11°30'30.510"S 77°17'22.320"W
LI5103 PAMPA LIBRE FITEL 2019

22/06/2026
11°30'30.465"S 77°17'22.345"W
LI5103 PAMPA LIBRE FITEL 2019

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES

DURANTE

DESPUES



22/06/2026
11°30'30.547"S 77°17'22.353"W
LI5103 PAMPA LIBRE FITEL 2019

22/06/2026
11°30'30.475"S 77°17'22.280"W
LI5103 PAMPA LIBRE FITEL 2019

22/06/2026
11°30'30.471"S 77°17'22.285"W
LI5103 PAMPA LIBRE FITEL 2019



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General