



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior


Nombre de la Estación: CUYO
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 22/06/2026 - 22/06/2026
Dirección: CENTRO POBLADO CUYO
ID site: LI5019
CRQ: CRQ000000087842

Sticker Año mantenimiento



22/06/2026
11°24'47.282"S 77°04'16.731"W
LI5019 CUYO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



DURANTE



DESPUES





CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General