



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: AMBAR
Nombre de Localidad: AMBAR
Fecha: 22/06/2026 - 22/06/2026
Dirección: CENTRO POBLADO AMBAR
ID site: LI5272
CRQ: CRQ000000087840

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 3

Persona Local que firma el Acta



FOTO 5

Foto del Acta firmada

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)




FOTO 4

Foto tomada del NOC



FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	22-06-2026
Nombre de la localidad:	Ambar
ID:	LI5272
Nombre de autoridad local:	Roberto Carlos Ruiz
Nombre responsable de mantenimiento:	Roberto Carlos Ruiz
Energía AC-DC-BA	
Línea Eléctrica	OK
Voltaje AC	OK
Rectificadores	OK
Voltaje de Baterías	OK
Tarjetas de Distribución	OK
Aire Acondicionado	OK
Interrupción de los interruptores	OK
Conductores eléctricos	OK
Conectores y terminales	OK
Luminarias	OK
Luz de Bataje	OK
SPK	OK
Sistema de Puerta a Tierra	OK
Almacenamiento de cables	OK
Almacenamiento en Gabinetes	
Equipos BRU, Router o RVW	OK
Tarjetas electrónicas	OK
Cables	OK
Almacenamiento	OK
Sistema Radiante	OK
Conectores	OK
Cables	OK
Antenas	OK
VSWR cables	OK
Seguridad Física Interior	
Chapas electrónicas	OK
Tarjetas	OK
Cámara	OK
Grabador de Video	OK
Sensor de Humo	OK
Obras civiles - Seguridad Exterior	
Estado de Puertas y paredes	OK
Concreto	OK
Filtración de agua	OK
Estado de Muro/Torre	OK
Autoprotección/Torre Ventada	OK
Cable de vida	OK
Limpieza general de site	OK
Firma de Autoridad Local	
Nombre: Roberto Carlos Ruiz	22/06/2026
Cargo: Robledo	10°45'23.090"S 77°16'18.249"W
DNI: 82901022	LI5272 AMBAR

