



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A


Nombre de la Estación: LAHUAYTAMBO
Nombre de Localidad: LAHUAYTAMBO
Fecha: 23/06/2026 - 23/06/2026
Dirección: CP LAHUAYTAMBO
ID site: LI5188
CRQ: CRQ00000088086

Sticker Año mantenimiento




23/06/2026
12°05'51.229"S 76°23'17.315"W
LI5188 LAHUAYTAMBO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



23/06/2026
12°05'51.290"S 76°23'17.282"W
LI5188 LAHUAYTAMBO

DURANTE



23/06/2026
12°05'51.255"S 76°23'17.369"W
LI5188 LAHUAYTAMBO

DESPUES



23/06/2026
12°05'51.198"S 76°23'17.369"W
LI5188 LAHUAYTAMBO

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES




23/06/2026
12°05'51.253"S 76°23'17.319"W
LI5188 LAHUAYTAMBO

DURANTE



23/06/2026
12°05'51.240"S 76°23'17.300"W
LI5188 LAHUAYTAMBO

DESPUES



23/06/2026
12°05'51.192"S 76°23'17.370"W
LI5188 LAHUAYTAMBO

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



23/06/2026
12°05'51.190"S 76°23'17.320"W
LI5188 LAHUAYTAMBO

DURANTE



23/06/2026
12°05'51.370"S 76°23'17.240"W
LI5188 LAHUAYTAMBO

DESPUES



23/06/2026
12°05'51.190"S 76°23'17.320"W
LI5188 LAHUAYTAMBO



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales