



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estacion: LARAOS
Nombre de Localidad: LARAOS
Fecha: 23/06/2026 - 23/06/2026
Direccion: MZ L LT 4 YAUYOS
ID site: LI1194
CRQ: CRQ000000088903

Sticker Año mantenimiento



23/06/2026
12°20'53.047"S 75°47'12.027"W
LI1194 LARAOS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES




23/06/2026
12°20'53.047"S 75°47'12.027"W
LI1194 LARAOS

DURANTE



23/06/2026
12°20'52.977"S 75°47'11.971"W
LI1194 LARAOS

DESPUES



23/06/2026
12°20'53.047"S 75°47'12.027"W
LI1194 LARAOS


REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



23/06/2026
12°20'53.047"S 75°47'12.027"W
LI1194 LARAOS

DURANTE



23/06/2026
12°20'53.047"S 75°47'12.027"W
LI1194 LARAOS


DESPUES



23/06/2026
12°20'53.047"S 75°47'12.027"W
LI1194 LARAOS


REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



23/06/2026
12°20'53.026"S 75°47'12.074"W
LI1194 LARAOS

DURANTE



23/06/2026
12°20'52.980"S 75°47'11.955"W
LI1194 LARAOS

DESPUES




23/06/2026
12°20'53.014"S 75°47'12.072"W
LI1194 LARAOS

REVISIÓN DE SUJECIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA




REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC