




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: SAN DAMIAN
Nombre de Localidad: SAN DAMIAN
Fecha: 24/06/2026 - 24/06/2026
Direccion: CERRO YANACERI
ID site: LI1188
CRQ: CRQ000000088072

Sticker Año mantenimiento



24/06/2026
12°01'33.113"S 76°25'16.315"W
LI1188 SAN DAMIAN

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



24/06/2026
12°01'32.985"S 76°25'16.252"W
LI1188 SAN DAMIAN

DURANTE



24/06/2026
12°01'33.003"S 76°25'16.364"W
LI1188 SAN DAMIAN

DESPUES



24/06/2026
12°01'33.104"S 76°25'16.283"W
LI1188 SAN DAMIAN

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



24/06/2026
12°01'33.006"S 76°25'16.332"W
LI1188 SAN DAMIAN

DURANTE



24/06/2026
12°01'33.003"S 76°25'16.300"W
LI1188 SAN DAMIAN

DESPUES



24/06/2026
12°01'33.104"S 76°25'16.333"W
LI1188 SAN DAMIAN

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



24/06/2026
12°01'33.006"S 76°25'16.332"W
LI1188 SAN DAMIAN

DURANTE



24/06/2026
12°01'33.003"S 76°25'16.300"W
LI1188 SAN DAMIAN

DESPUES



24/06/2026
12°01'33.104"S 76°25'16.333"W
LI1188 SAN DAMIAN



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General