



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: CHAMBARA ALTA
Nombre de Localidad: SAYAN
Fecha: 24/06/2026 - 24/06/2026
Direccion: CASERIO CHARANAL ALTO S/N - CHARANAL
ID site: LI5378
CRQ: CRQ000000000000

Sticker Año mantenimiento



24/06/2026
11°06'50.824"S 77°19'30.039"W
LI5378 CHAMBARA ALTA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



24/06/2026
11°06'50.824"S 77°19'30.039"W
LI5378 CHAMBARA ALTA

DURANTE



24/06/2026
11°06'50.824"S 77°19'30.039"W
LI5378 CHAMBARA ALTA

DESPUES



24/06/2026
11°06'50.824"S 77°19'30.039"W
LI5378 CHAMBARA ALTA

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



24/06/2026
11°06'50.824"S 77°19'30.039"W
LI5378 CHAMBARA ALTA

DURANTE



24/06/2026
11°06'50.824"S 77°19'30.039"W
LI5378 CHAMBARA ALTA

DESPUES



24/06/2026
11°06'50.824"S 77°19'30.039"W
LI5378 CHAMBARA ALTA

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



24/06/2026
11°06'50.824"S 77°19'30.039"W
LI5378 CHAMBARA ALTA

DURANTE



24/06/2026
11°06'50.824"S 77°19'30.039"W
LI5378 CHAMBARA ALTA

DESPUES



24/06/2026
11°06'50.824"S 77°19'30.039"W
LI5378 CHAMBARA ALTA



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General