




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estacion: HUANDARO
Nombre de Localidad: SUMBILCA
Fecha: 24/06/2026 - 24/06/2026
Dirección: CENTRO POBLADO HUANDARO
ID site: LI5160
CRQ: CRQ000000088082

Sticker Año mantenimiento



24/06/2026
11°23'41.733"S 76°46'49.713"W
LI5160 HUANDARO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



24/06/2026
11°23'41.759"S 76°46'49.707"W
LI5160 HUANDARO

DURANTE



24/06/2026
11°23'41.734"S 76°46'49.603"W
LI5160 HUANDARO

DESPUES



24/06/2026
11°23'41.774"S 76°46'49.617"W
LI5160 HUANDARO

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



24/06/2026
11°23'41.807"S 76°46'49.627"W
LI5160 HUANDARO

DURANTE



24/06/2026
11°23'41.734"S 76°46'49.603"W
LI5160 HUANDARO

DESPUES



24/06/2026
11°23'41.747"S 76°46'49.617"W
LI5160 HUANDARO


REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



24/06/2026
11°23'41.759"S 76°46'49.592"W
LI5160 HUANDARO

DURANTE



24/06/2026
11°23'41.763"S 76°46'49.693"W
LI5160 HUANDARO

DESPUES




24/06/2026
11°23'41.733"S 76°46'49.656"W
LI5160 HUANDARO

REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA




REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC