




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías


Nombre de la Estación: HUANCATA
Nombre de Localidad: SANGALLAYA
Fecha: 25/06/2026 - 25/06/2026
Dirección: CP HUANCATA
ID site: LI5233
CRQ: CRQ000000088075

Sticker Año mantenimiento



25/06/2026
12°11'08.448"S 76°14'22.090"W
LI5233 HUANCATA


Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



Dirección
Latitud S 12°11'17.79504"
Longitud W 76°14'25.7604"
Distancia 0 m
Fecha 25/06/26 7:02 a. m.
Altitud -


VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



25/06/2026
12°11'08.486"S 76°14'22.093"W
LI5233 HUANCATA

DURANTE



25/06/2026
12°11'08.486"S 76°14'22.093"W
LI5233 HUANCATA

DESPUES



25/06/2026
12°11'08.486"S 76°14'22.143"W
LI5233 HUANCATA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



25/06/2026
12°11'08.486"S 76°14'22.036"W
LI5233 HUANCATA

DURANTE



25/06/2026
12°11'08.515"S 76°14'22.156"W
LI5233 HUANCATA


DESPUES



25/06/2026
12°11'08.533"S 76°14'22.172"W
LI5233 HUANCATA


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




25/06/2026
12°11'08.490"S 76°14'22.051"W
LI5233 HUANCATA

DURANTE



25/06/2026
12°11'08.519"S 76°14'22.097"W
LI5233 HUANCATA

DESPUES



25/06/2026
12°11'08.496"S 76°14'22.155"W
LI5233 HUANCATA

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos