



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estacion: HUANCATA
Nombre de Localidad: SANGALLAYA
Fecha: 25/06/2026 - 25/06/2026
Direccion: CP HUANCATA
ID site: LI5233
CRQ: CRQ000000088075


Sticker Año mantenimiento



25/06/2026
12°11'08.478"S 76°14'22.255"W
LI5233 HUANCATA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección -
Latitud S 12°11'17.79504"
Longitud W 76°14'25.7604"
Distancia 0 m
Fecha 25/06/26 7:02 a. m.
Altitud -

INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



25/06/2026
12°11'08.478"S 76°14'22.255"W
LI5233 HUANCATA

DURANTE



25/06/2026
12°11'08.478"S 76°14'22.255"W
LI5233 HUANCATA

DESPUES



25/06/2026
12°11'08.478"S 76°14'22.255"W
LI5233 HUANCATA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



25/06/2026
12°11'08.478"S 76°14'22.255"W
LI5233 HUANCATA

DURANTE



25/06/2026
12°11'08.478"S 76°14'22.255"W
LI5233 HUANCATA

DESPUES



25/06/2026
12°11'08.478"S 76°14'22.255"W
LI5233 HUANCATA

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



25/06/2026
12°11'08.478"S 76°14'22.255"W
LI5233 HUANCATA

DURANTE



25/06/2026
12°11'08.478"S 76°14'22.255"W
LI5233 HUANCATA

DESPUES



25/06/2026
12°11'08.478"S 76°14'22.255"W
LI5233 HUANCATA



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos